

令和3年2月12日

## 消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしましたので、お知らせします。

### 1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和3年1月3日	自転車	幼児が停車中の自転車のペダルを漕いだところ、チェーン部に手を入れた他児の左手薬指の先端を切断。	東京都
2	令和3年2月1日	ソフトコード(迅速継手有り)	ソフトコード(迅速継手有り)とガス栓の接続が不完全だったため、漏えいしたガスにガスこんろの火が引火し、迅速継手に焦げ。	埼玉県

### 2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	弁当	アレルギー(えび、さば、ゼラチン)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年2月3日／販売地域 神奈川県)
2	自動二輪車(ホンダ CBR250RR)	自動二輪車(その他)のリコール。(4887) 騒音ラベルにおいて、当該ラベルの在庫管理が不適切なため、車体に貼付した騒音ラベルの騒音試験条件、加速騒音値欄に誤った数値が記載されているものがある。そのため、協定規則第41号の技術的な要件に適合しない。
3	自動二輪車(ホンダ CRF1100L Africa Twin)	自動二輪車(制動装置)のリコール。(4888) ABS(アンチロックブレーキシステム)モジュレータにおいて、グリス塗布設備の管理が不適切なため、リザーバピストンのOリングへ過剰なグリス量が塗布されたものがある。そのため、ブレーキ操作の繰り返しによりアウトバルブへ移動したグリスに異物が付着し、逆止弁へ噛み込むと、制動停止距離が伸びるおそれがある。
4	普通乗用自動車(ホンダ Honda e)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(4889) コンビネーションメータにおいて、後席シートベルト警報制御プログラムが不適切なため、POWER ON時に後席乗員のシートベルトが非装着の状態で後席シートベルト警報が表示されない。そのため、協定規則第16号の技術的な要件に適合しない。
5	生鮮おくら	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
6	生鮮PUK WHAN(アマメシバ)	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
7	生鮮シソクサ	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。

### 3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和3年1月24日	飲食店(1月23日の食事)	カンピロバクター	山梨県
2	令和3年1月29日	給食施設(1月29日の食事)	ノロウイルス	神奈川県
3	不明	給食施設(1月29日の食事)	ノロウイルス	新潟県

#### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。  
消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL:<https://www.jikojoho.go.jp>)で「消費者事故等(2021年2月12日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ  
消費者庁消費者安全課 照井、西口  
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290