

令和3年10月21日

## 消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしましたので、お知らせします。

### 1. 事故情報

#### (1) 事故情報(下記(2)(3)を除く)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和3年5月15日	障害福祉サービス	就労継続支援施設において、本来職員が行うべき作業を利用者に行わせたところ、当該利用者がバランスを崩して転倒し、捻挫。	宮城県
2	令和3年10月13日	保護柵(ガードパイプ)	園外保育中、幼児が橋から川をのぞこうとしたところ、保護柵が外れ、当該幼児が川に転落し、軽傷。	大分県
3	令和3年10月8日	ソフトコード(迅速継手有り)	ガスこんろを使用中、炎が上がり、ガス炊飯器に接続した迅速継手の一部に焦げ。	愛知県
4	令和3年10月13日	ガスふろがま(BF式)	ガスふろがま(BF式)の点火操作をしたところ、滞留したガスに引火し、当該ガスふろがまの前面が変形。足に軽傷。	栃木県

#### (2) 事故情報(食中毒情報)

	事故発生日	原因施設・原因食品	病原物質	発生都道府県
1	令和3年10月6日	宿泊施設(10月5日、6日の食事)	調査中	岡山県
2	令和3年10月10日	飲食店(10月8日の食事)	カンピロバクター	茨城県
3	令和3年10月	飲食店(10月10日の食事)	調査中	愛知県
4	令和3年10月3日	販売店(10月2日、3日に販売された食品)	サルモネラ属菌	三重県
5	令和3年10月7日	給食施設(提供日不明の食事)	カンピロバクター	高知県
6	令和3年10月11日	販売店(10月11日に販売された弁当)	調査中	沖縄県

#### (3) 事故情報(指定成分等含有食品健康被害情報)

	症状発現日	指定成分等	主な症状(自己申告を含む)
1	令和3年8月16日	コレウス・フォルスコリー	左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹を発症。

(注)上表は、厚生労働省ウェブサイト「指定成分等含有食品(健康被害情報)」での公表を基に、消費者事故の内容を取りまとめたものです。

### 2. リコール・自主回収情報

#### (1) リコール・自主回収情報(食品関係)

	製品名等	届出内容
1	きのこ	出荷制限地域で採取したものを販売、産地を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月9日／販売地域 長野県)
2	おにぎり	アレルギー(えび、いか、鶏肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月7日／販売地域 高知県)

3	おにぎり	アレルギー(乳、さば)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月7日／販売地域 高知県)
4	焼菓子	アレルギー(オレンジ、りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月4日／販売地域 神奈川県)
5	ジュース(計2件)	日本語表示の欠落により、保存方法及び賞味期限表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日／販売地域 長野県)
6	惣菜(コロッケ)(計2件)	アレルギー(かに、鶏肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月7日／販売地域 愛媛県)
7	和菓子(計2件)	冷凍品を冷蔵で保存・販売。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月9日／販売地域 愛知県)
8	牛肉(計3件)	消費期限切れ商品を販売。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月8日／販売地域 島根県)
9	惣菜(揚げもの)	アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月11日／販売地域 岐阜県)
10	たけのこ	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月11日／販売地域 愛知県)
11	洋菓子	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月4日／販売地域 北海道)
12	ラーメン	アレルギー(大豆)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月11日)
13	巻き寿司	アレルギー(えび、かに、卵、乳、りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月10日／販売地域 東京都)
14	そば	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年9月27日)
15	パン	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月11日／販売地域 神奈川県、東京都)
16	油揚げ	消費期限表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月7日／販売地域 福岡県)
17	焼菓子	異物(シリカゲル乾燥剤)混入。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月11日／販売地域 鹿児島県)
18	ちらし寿司	アレルギー(えび、かに、卵、乳、いくら、ごま、さけ、ゼラチン)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月10日／販売地域 東京都)
19	焼き鳥	賞味期限表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月31日)
20	菓子(計2件)	食品表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月12日／販売地域 神奈川県)
21	あん加工品	成分規格不適合(一般生菌数)。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月11日)
22	つゆ(計2件)	アレルギー(くるみ、ごま、さば)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月7日)
23	惣菜(揚げもの)	アレルギー(いか)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月12日／販売地域 埼玉県)
24	惣菜(えび料理)	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月10日／販売地域 愛媛県)
25	ベーコン 他(計2件)	保存方法及びアレルギー(乳、豚肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月4日／販売地域 山梨県)
26	魚介類加工品(計2件)	保存温度を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月9日／販売地域 京都府)
27	魚介類加工品(計2件)	保存温度を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月9日／販売地域 京都府)
28	魚介類加工品(計2件)	保存温度を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月9日／販売地域 京都府)
29	菓子	商品の変敗。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月14日／販売地域 京都府)
30	はちみつ	成分規格不適合(残留農薬)。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月13日)
31	ミネラルウォーター	一部商品にカビ臭が発生。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月5日)
32	焼菓子	アレルギー(卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月13日／販売地域 三重県)
33	辛子明太子	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月13日／販売地域 福岡県)

34	肉加工品	アレルギー(小麦)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月8日／販売地域 熊本県、福岡県、愛媛県)
35	ジュース(計2件)	賞味期限表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月5日)
36	がんもどき	消費期限表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月10日／販売地域 鹿児島県)
37	調理パン(計2件)	アレルギー(りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月12日／販売地域 高知県)
38	はちみつ	成分規格不適合(残留農薬)。 (自主回収に着手した年月日 令和3年10月8日)
39	お茶漬(計2件)	原材料の一部に未認可添加物を使用。 (自主回収に着手した年月日 令和3年9月13日／販売地域 東京都)

(2) リコール・自主回収情報(食品関係以外)

	製品名等	届出内容
1	自動二輪車(ヤマハ XVS950CU BOLT-R(A) 他)	自動二輪車(原動機)のリコール。(5028) 原動機のクランクケースにおいて、鋳造作業が不適切なため、エンジンオイルの通路と繋がる鋳巣穴が生じているものがある。そのため、運転時に当該鋳巣穴からエンジンオイルが漏れるおそれがある。
2	普通乗用自動車(トヨタ クラウン)	普通乗用自動車(車体)のリコール。(5029) 後席ドア後部のクオーターウィンドウガラスのモールディングにおいて、取付構造が不適切なため、冷熱の繰り返しで取付部が劣化して剥がれがある。そのため、浮きや異音が発生し、最悪の場合、モールディングが脱落するおそれがある。
3	普通乗用自動車(ランボルギーニ ウルス)	普通乗用自動車(座席ベルト)のリコール。(外-3297) 後部中央座席のシートベルトにおいて、チャイルドシートを確実に固定するためのALR機能(ベルト巻取り装置自動ロック機能)の内部部品の成型が不適切なため、正しく作動しないものがある。そのため、チャイルドシートを装着する際にベルトがロックされず、固定できないことにより、最悪の場合、急制動等の際に乗員が投げ出され怪我をするおそれがある。
4	普通乗用自動車(BMW BMW 320d xDrive 他)	普通乗用自動車(制動装置)の改善対策。(改626) フロントレーダー センサー(FRS)の電子制御ユニットのプログラムが不適切なため、前方を走行する自転車との衝突の危険がある状況など特定の条件下で正しく認識できないことがある。そのため、作動条件下において、衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。
5	普通乗用自動車(ニコル アルビナ B3 他)	普通乗用自動車(フロントレーダー センサー)の改善対策。(改627) フロントレーダー センサー(FRS)の電子制御ユニットのプログラムが不適切なため、前方を走行する自転車との衝突の危険がある状況など特定の条件下で正しく認識できないことがある。そのため、作動条件下において、衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。
6	自動二輪車(タイホンダ CT125)	自動二輪車(操縦装置)の改善対策。(改629) ギヤチェンジペダルにおいて、チェンジペダルアームの形状が不適切なため、チェンジペダルボスとの溶接部強度が不足しているものがある。そのため、変速操作を繰り返すと溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、走行中に当該溶接部が破損し、チェンジペダルアームが脱落して、他の交通を妨げるおそれがある。

3. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報((2)リコール・自主回収情報(食品関係以外))」の届出内容欄のリコール情報等における( )内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。

消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL:<https://www.jikojoho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2021年10月21日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ  
消費者庁消費者安全課 三宅、石井  
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290