

令和3年4月8日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしたので、お知らせします。

1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和3年3月30日	ソフトコード(迅速継手有り)	ガスこんろを使用中、炎が上がり、ガス栓に接続した迅速継手の一部に焦げ。	愛知県
2	令和3年3月29日	ガスコード	ガスファンヒーターとガスコードの接続不良により漏えいしたガスに引火。	埼玉県

2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	味付豚肉	アレルギー(小麦)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年3月29日／販売地域 岐阜県)
2	ローストビーフ	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年3月23日／販売地域 東京都)
3	自動二輪車(BMW BMW R1250GSA 他)	自動二輪車(制動灯)のリコール。(外-3200) GM(グランドモジュール)において、電気負荷の設計が不適切なため、ホーンを鳴らしながらブレーキを操作すると制動灯の故障警告が表示され、イグニッションスイッチを一度オフにして再度オンにするまで、制動灯が点灯しなくなるおそれがある。
4	普通乗用自動車(トヨタ RAV4)	普通乗用自動車(走行装置)のリコール。(4919) アルミホイールにおいて、製造管理が不適切なため、車両を代表する記号表示がない海外仕様のホイールを誤って装着したものがある。そのため、保安基準第9条(走行装置等の基準)に適合しない。
5	自動二輪車(KTM 1290SUPER DUKE R)	自動二輪車(車体)のリコール。(外-3194) リアエンド下部パネルにおいて、形状が不適切なため、走行振動によりメインワイヤーハーネスが当該パネルに接触することがある。そのため、当該ハーネスの被膜が破れ、ハーネス内の配線が短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動できなくなる、または火災に至るおそれがある。
6	軽自動車(スズキ ZC220P-6 他)	軽自動車(原動機)のリコール。(4920) エンジンコントローラにおいて、アイドリング時における吸入空気量の制御プログラムが不適切なため、Dレンジで停車中に吸入空気量が不足することがある。そのため、アイドリング回転数が低下し、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。
7	自動二輪車(ホンダ CBR600RR)	自動二輪車(前照灯)のリコール。(4931) 走行用前照灯において、ヘッドライトリレーに取付けているカバーの防水構造が不適切なため、雨天時の走行等により、リレー端子部に水が浸入することがある。そのため、ヘッドライトドライバが走行用前照灯に切り替えられたと誤検知し、走行用前照灯が点灯した際に、表示灯が点灯しないおそれがある。
8	普通乗用自動車(スバル レヴォーグ)	普通乗用自動車(運転支援装置)の改善対策。(610) 運転支援装置において、衝突被害軽減ブレーキの制御プログラムが不適切なため、カーブ路にあるガイドポストや対向車の進行方向等を正しく認識できず、システムが衝突対象として過敏に反応することがある。そのため、意図しないところで障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、衝突被害軽減ブレーキが作動するおそれがある。
9	軽自動車用関係装置(スズキ 荷台作業灯)	後付け用品として販売した荷台作業灯のハーネスにおいて、製造管理が不適切なためハーネス内のダイオードが逆向きに接続されたものがある。そのため当該ハーネスを車両に取付け、パーキングブレーキレバーを作動させた際にメーターパネル内のブレーキ警告灯が点灯しない。

10	軽自動車用関係装置(スズキ 補修品ディスクロータ)	補修用フロントブレーキディスクにおいて、仕様の異なるディスクが市場へ流出した。
11	普通乗用自動車(フォード ABA-1FMHK9 他)	普通乗用自動車(動力伝達装置)のリコール。(外-3201) フロント右ドライブシャフトブラケットにおいて、設計時の強度検討が不適切なため、強度が不足している。そのため、使用過程における金属疲労等によりブラケットが破損し、最悪の場合、ドライブシャフトが抜けて走行不能となるおそれがある。

3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病原物質	発生都道府県
1	令和3年3月18日	飲食店(3月17日の食事)	アニサキス	東京都
2	令和3年3月17日	飲食店(3月16日の食事)	アニサキス	東京都
3	令和3年3月20日	飲食店(3月18日の食事)	カンピロバクター	熊本県
4	令和3年3月22日	飲食店(提供日不明の食事)	カンピロバクター	長崎県
5	令和3年3月19日	飲食店(3月17日の食事)	カンピロバクター	滋賀県
6	令和3年3月10日	飲食店(3月8日の食事)	ノロウイルス	東京都
7	令和3年3月29日	飲食店(3月28日の食事)	アニサキス	石川県
8	令和3年3月15日	飲食店(3月14日の食事)	アニサキス	神奈川県
9	令和3年3月23日	飲食店(3月22日の食事)	アニサキス	神奈川県

4. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。
消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL:<https://www.jikojoho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2021年4月8日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 照井、石井
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290