

令和3年9月2日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベース登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データベースに登録することとしましたので、お知らせします。

1. 事故情報

(1) 事故情報(下記(2)(3)を除く)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和3年7月12日	保育サービス	公園での園外保育中、職員が乳児を見失い、通報により公園外で発見・保護。	東京都
2	不明	IH調理器	IH調理器を使用中、白煙が発生。	静岡県
3	令和3年8月26日	ガス栓	ガスこんろを使用中、ガス栓の不使用側を誤開放したため、漏えいしたガスに引火し、ガス栓の周辺物を一部溶解。	東京都

(2) 事故情報(食中毒情報)

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和3年8月17日	給食施設(8月17日の食事)	ウエルシュ菌	埼玉県
2	令和3年8月	飲食店(8月15日の弁当)	ウエルシュ菌	東京都
3	令和3年8月16日	飲食店(8月13日の弁当)	調査中	岐阜県
4	令和3年8月19日	給食施設(提供日不明の食事)	ウエルシュ菌	福岡県

(3) 事故情報(指定成分等含有食品健康被害情報)

	症状発現日	指定成分等	主な症状(自己申告を含む)
1	令和3年1月15日	ブラックコホシュ	左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、倦怠感やめまいを発症。

(注)上表は、厚生労働省ウェブサイト「指定成分等含有食品(健康被害情報)」での公表を基に、消費者事故の内容を取りまとめたものです。

2. リコール・自主回収情報

(1) リコール・自主回収情報(食品関係)

	製品名等	届出内容
1	焼菓子(計5件)	一部商品にカビが発生。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月13日／販売地域 京都府)
2	焼き鳥	内添の調味料が賞味期限切れの可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月22日／販売地域 岡山県)
3	菜の花	成分規格不適合(残留農薬)。 (自主回収に着手した年月日 令和3年7月16日)
4	惣菜(サラダ)(計14件)	異物(ゴム片)混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月15日／販売地域 沖縄県)
5	清涼飲料水	エチレンオキンド混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月12日)

6	和生菓子	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月16日／販売地域 東京都)
7	惣菜(コロッケ)	アレルギー(卵、牛肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月7日／販売地域 千葉県)
8	食用オリーブ油	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月17日／販売地域 香川県)
9	冷凍食品(スープ 他)(計6件)	アレルギー(小麦、乳、牛肉、さば、大豆、鶏肉、りんご、ゼラチン)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月20日)
10	ほうとう 他(計4件)	包装不良による腐敗、変敗の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月12日)
11	惣菜(揚げもの)	加熱不十分での提供、アレルギー(卵、乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月21日／販売地域 奈良県)
12	弁当	アレルギー(鶏肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月19日／販売地域 高知県)
13	味付牛肉	アレルギー(乳、牛肉、りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日／販売地域 長野県)
14	弁当	アレルギー(えび、かに、乳、さけ)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日／販売地域 神奈川県)
15	焼菓子	一部商品にカビが発生。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月24日)
16	チーズ	成分規格不適合(リステリア・モノサイトゲネス)。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月20日／販売地域 東京都)
17	和生菓子	包装不良によるカビ発生、変質の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月17日／販売地域 滋賀県、京都府)
18	惣菜(煮物)	適温外の温度帯で販売。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月24日／販売地域 長野県)
19	ジャム(びん詰)	加熱不足による腐敗・変敗の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月17日／販売地域 東京都、山口県)
20	あじ	シロサバフグ混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月24日)
21	カット野菜	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月24日)
22	惣菜(サラダ)	アレルギー(小麦、乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月24日／販売地域 岩手県)
23	魚介類加工品(タコ)	アレルギー(小麦)表示が欠落、賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月19日／販売地域 栃木県)
24	和生菓子(計3件)	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日／販売地域 東京都)
25	カステラ	一部商品にカビ発生の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月25日／販売地域 東京都、埼玉県、千葉県)
26	焼菓子	一部商品にカビが発生。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月14日／販売地域 大阪府、京都府)
27	菓子パン	一部商品にカビが発生。 (自主回収に着手した年月日 令和3年7月2日)
28	あじ	フグ混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月25日／販売地域 山梨県)
29	米菓(計3件)	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日／販売地域 新潟県)
30	ホタテ貝	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月24日／販売地域 長野県)
31	漬物	アレルギー(小麦、大豆)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月6日／販売地域 福岡県)
32	魚介類加工品(いか 他)(計3件)	保存方法及び賞味期限表示の欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日／販売地域 山梨県)
33	調味料	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月20日／販売地域 福岡県)
34	豚肉(計2件)	異物(ビニール)混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月25日／販売地域 愛媛県)
35	ミネラルウォーター(計4件)	一部商品にカビが発生。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月26日)
36	ひよこ豆(缶詰)	成分規格不適合(残留農薬)。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月25日)
37	ヨーグルト	成分規格不適合(大腸菌群)。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月27日／販売地域 静岡県)

38	牛肉	アレルギー(牛肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月20日／販売地域 石川県)
39	辛子明太子	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月24日／販売地域 神奈川県)
40	惣菜(揚げもの)	アレルギー(卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月26日／販売地域 神奈川県)
41	弁当(計4件)	アレルギー(えび、小麦、卵、大豆)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日)
42	即席めん	日本語表示の欠落により、アレルギー(小麦、乳、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日／販売地域 長野県)
43	ジュース(計2件)	日本語表示の欠落により、保存方法及び賞味期限表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年8月23日／販売地域 長野県)

(2) リコール・自主回収情報(食品関係以外)

	製品名等	届出内容
1	普通乗用自動車(ベントレー ベンティガ V8)	普通乗用自動車(緩衝装置)のリコール。(外-3262) 後部サスペンション機構において、サスペンションアーム類を固定するナットの材料が不適切なため、車両使用過程で当該ナットに亀裂が発生することがある。そのため、アーム類の固定部が緩むことで直進安定性が損なわれ、最悪の場合、ハンドル操作が困難となるおそれがある。
2	普通乗用自動車(シボレー カマロ)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(外-3270) エンジンコントロールシステムにおいて、燃料噴射制御のソフトウェアが不適切なため、特定条件下において正しく制御できないことがある。そのため、燃料噴射時間が長くなることがあり、最悪の場合、排気ガスが濃くなりすぎることにより、排出ガス基準値を超えるおそれがある。
3	普通乗用自動車(シボレー ソニック)	普通乗用自動車(その他の装置)のリコール。(外-3271) 運転席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、環境温度及び湿度変化の繰り返しにより推進剤(ガス発生剤)が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。
4	普通乗用自動車(Cadillac Escalade 他)	普通乗用自動車(その他の装置)のリコール。(外-3272) 助手席側前面エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、環境温度及び湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。
5	普通乗用自動車(BMW BMW M340i xDrive 他)	普通乗用自動車(原動機)のリコール。(外-3274) エンジン制御用コンピュータにおいて、制御プログラムが不適切なため、始動直後にエンジンを停止する等の操作により、エンジンに逆回転方向の力が加わり、バキュームポンプ内の潤滑油が逆流して構成部品が損傷することがある。そのため、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。
6	普通乗用自動車(トヨタ スープラ)	普通乗用自動車(原動機)のリコール。(外-3275) エンジン制御用コンピュータにおいて、制御プログラムが不適切なため、始動直後にエンジンを停止する等の操作により、エンジンに逆回転方向の力が加わり、バキュームポンプ内の潤滑油が逆流して構成部品が損傷することがある。そのため、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。
7	普通乗用自動車(マクラーレン マクラーレンGT)	普通乗用自動車(ブレーキ)のリコール。(外-3273) ブレーキキャリパーにおいて、ブレーキオイルを通すバンジョーボルトの製造工程管理が不適切なため、ブレーキオイルを通す穴がないボルトが取り付けられているものがある。そのため、ブレーキキャリパーにブレーキオイルの供給ができないため、ブレーキが動作しないおそれがある。

3. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報((2)リコール・自主回収情報(食品関係以外))」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。

消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <https://www.jikojooho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2021年9月2日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 三宅、石井
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290