

令和3年12月10日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気カーペット、電気こんろに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件  
（うち石油給湯機付ふろがま 1 件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 13 件  
（うち折りたたみ自転車 2 件、電動アシスト自転車 3 件、自転車 2 件、  
一輪車 1 件、電気ひざ掛け 1 件、ウォーターサーバー 1 件、  
電気カーペット 1 件、電動立ち乗り二輪車 1 件、電気こんろ 1 件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 8 件  
（うちエアコン 1 件、電気式浴室換気乾燥暖房機 1 件、電子レンジ 1 件、  
電気掃除機（充電式、スティック型） 1 件、電気足温器 1 件、  
ポータブルDVDプレーヤー 1 件、携帯型電気冷温庫 1 件、  
照明器具（卓上型） 1 件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及  
び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審  
議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A201900074、A201900577、A201900669、A201900690、A201900716、A201900776、A201900875、A201900912、A201900916、A201901182を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) 松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気カーペットについて（管理番号：A202100669）

#### ①事象について

松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社（法人番号：5120001158218））が製造した電気カーペット及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、温度コントローラのリレー接点回路の内部に金属粉が堆積し、ショートして、コントローラのケースが焼損したものと考えられます。

#### ②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2010年（平成22年）1月25日にプレスリリース及びウェブサイトへの情報掲載、翌26日に新聞社告を行うとともに、これまで複数回の新聞折り込みチラシの配布等を行うなど、対象製品について無償製品交換を実施しています。

#### ③対象製品：製品名、品番、製造期間、対象台数

##### 1) ナショナル松下電工ブランド

| 製品名                       | 品番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 製造期間                     | 対象台数    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| ホットカーペ                    | DR223、DR230、DR2300、DR2301、<br>DR2302、DR2305、DR2312、DR232、<br>DR2320、DR2321、DR23220、<br>DR2327、DR2330、DR235、DR253、<br>DR2801、DR323、DR330、DR3300、<br>DR3301、DR3302、DR3305、DR331、<br>DR3312、DR332、DR3320、DR3321、<br>DR33220、DR3327、DR3330、<br>DR3801                                                                                                                     | 1992年2月<br>～<br>2002年12月 | 174,703 |
| ホットカーペ<br>ゆかピタ            | DR213、DR2133、DR214、DR2144J、<br>DR2145、DR2145J、DR2146J、<br>DR2147J、DR215、DR240、DR2401、<br>DR241、DR2416、DR242、DR243、<br>DR244、DR246、DR249、DR254、<br>DR276、DR277、DR278、DR313、<br>DR3133、DR314、DR3144J、DR3145、<br>DR3145J、DR3146J、DR315、<br>DR31560、DR340、DR3401、DR341、<br>DR3416、DR342、DR343、DR344、<br>DR346、DR349、DR376、DR377、<br>DR378、DR5210、DR8215、DR5310、<br>DR8315 | 1995年2月<br>～<br>2004年12月 | 934,730 |
| ホットカーペ<br>ゆかピタ<br>フローリング調 | DR2006、DR3006、DR2507、<br>DR3007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1998年2月<br>～<br>2001年12月 | 24,095  |

|                             |               |                                |           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| ホットカーペ<br>ゆかピタ<br>LEDカーペ    | DR2508、DR3008 | 2001 年 2 月<br>～<br>2002 年 12 月 | 7,929     |
| ダイニングルー<br>ム用ホットカー<br>ペ     | DR2509、DR3009 | 2002 年 2 月<br>～<br>2003 年 12 月 | 4,856     |
| ホットカーペ<br>キットサンゆかピ<br>タアレル減 | DR5221、DR5222 | 2000 年 2 月<br>～<br>2002 年 12 月 | 1,759     |
| ホッと畳                        | DR6200、DR6300 | 2002 年 2 月<br>～<br>2005 年 2 月  | 2,276     |
| 合 計                         |               |                                | 1,150,348 |

2) コープブランド(生活協同組合コープこうべ及び大阪北生活協同組合販売品)

| 製品名            | 品番                                      | 製造期間                           | 対象台数   |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|
| コープ電気カー<br>ペット | EC-8232<br>(ナショナル松下電工ブランド<br>DR230 と同型) | 1993 年 2 月<br>～<br>1993 年 12 月 | 1,500  |
|                | EC-8242<br>(ナショナル松下電工ブランド<br>DR232 と同型) | 1994 年 2 月<br>～<br>1994 年 12 月 | 1,982  |
|                | EC-8233<br>(ナショナル松下電工ブランド<br>DR253 と同型) | 1993 年 2 月<br>～<br>1994 年 12 月 | 4,000  |
|                | EC-2334<br>(ナショナル松下電工ブランド<br>DR330 と同型) | 1993 年 2 月<br>～<br>1993 年 12 月 | 2,000  |
|                | EC-2344<br>(ナショナル松下電工ブランド<br>DR332 と同型) | 1994 年 2 月<br>～<br>1995 年 12 月 | 1,851  |
|                | 合 計                                     |                                | 11,333 |

2010 年(平成 22 年) 1 月 25 日からリコール(無償製品交換)を実施  
回収率: 26.6% (2021 年 11 月 30 日時点)

#### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2010 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。


| 年度     | 事故件数 | 被害状況 | 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2021年度 | 0    | —    | 2015年度 | 0    | —    |
| 2020年度 | 0    | —    | 2014年度 | 1    | 火災   |
| 2019年度 | 0    | —    | 2013年度 | 0    | —    |
| 2018年度 | 1    | 火災   | 2012年度 | 1    | 火災   |
| 2017年度 | 1    | 火災   | 2011年度 | 0    | —    |
| 2016年度 | 0    | —    | 2010年度 | 0    | —    |

※当該事故（管理番号：A202100669）は含まない。

#### <対象製品の確認方法>

■ホットカーペ

■コープ電気カーペット



※製品により、多少形状が異なります。

■ホッと畳



※ホッと畳は、DR6200 及び DR6300 の 2 品番のみです。

#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

パナソニック株式会社

ナショナル電気カーペット対応窓口

電 話 番 号 : 0120 (550) 703

受 付 時 間 : 9 時～17 時 (土・日・祝日・事業者指定休日を除く。)

ウェブサイト :

<https://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc20100125.html>

※同ウェブサイトから無償製品交換の申込みも可能です。

※コープブランド（生活協同組合コープこうべ及び大阪北生活協同組合販売品）についても、上記窓口にて対応します。

(2) 三菱電機株式会社が製造した電気こんろについて（管理番号：A202100675）

※タカラスタANDARD株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの

①事象について

火災報知器が鳴動したため確認すると、三菱電機株式会社（法人番号：4010001008772）が製造した電気こんろの上に置かれていた可燃物を焼損する火災が発生していました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられます。

②再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろで、スイッチ部のつまみが飛び出ている形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入ってしまい、火災に至る事故が発生しています。

このため、同社を含む電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年（平成19年）7月3日から新聞社告及び新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）を実施しています（現在11社が継続実施。）。

③対象製品

対象製品の機種・型式、各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日からリコール（無償改修）を実施。

対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式CR-1202を含む。）

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 96.8%（2021年11月30日時点）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 75.0%（2021年11月30日時点）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 70.4%（2021年11月30日時点）

# <リコール対象製品での事故件数>


対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 | 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2021年度 | 0    | —    | 2015年度 | 0    | —    |
| 2020年度 | 0    | —    | 2014年度 | 0    | —    |
| 2019年度 | 0    | —    | 2013年度 | 0    | —    |
| 2018年度 | 0    | —    | 2012年度 | 2    | 火災   |
| 2017年度 | 0    | —    | 2011年度 | 1    | 火災   |
| 2016年度 | 0    | —    | 2010年度 | 0    | —    |

※当該事故（管理番号：A202100675）は含まない。

## <対象製品の確認方法>

名板の左下に表示している品番を御確認ください。



スイッチ部のつまみを御確認ください。



改修前：スイッチガードなし

改修後：スイッチガード付き

- 「メーカー名」及び「品番」については、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。
- 「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。
- 改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプになります。

#### ④使用者への注意喚起

電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのスイッチ部のつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバーを付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

#### 【問合せ先】

三菱電機株式会社

電 話 番 号：0120(099)506

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休業日を除く。）

ウェブサイト：

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/index.html>

タカラスタANDARD株式会社

電 話 番 号：0120(200)805

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：

<https://www.takara-standard.co.jp/important/detail.html?id=16>

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス：[dkk.jimu@denki-konro.jp](mailto:dkk.jimu@denki-konro.jp)

※電話ではなくメールにてお問い合わせください。

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

(別添)

# 火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等で使用の電気こまろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こまろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こまろ(前面操作)※写真は富士工業製



一口こまろ(上面操作)



複数口こまろ(前面操作のみ)

## 対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こまろが対象です。

## 改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

### 【対象製品】

| 形式            | 電気こまろメーカー(製社名)                        | 電気こまろ品番                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前面操作一口電気こまろ※1 | LIXIL                                 | SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B                                                                                                                                 |
|               | 東芝ライフスタイル (旧東芝電気 東芝コンシューママーケティング株式会社) | BHP-111, BHP-121                                                                                                                                                             |
|               | パナソニック アプライアンス社 (旧パナソニック 松下電器産業株式会社)  | NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102                                                                                                                                           |
|               | 日立グローバルライフソリューションズ (旧日立 日立電機株式会社)     | HT-1250, HT-1550, HT-1250T                                                                                                                                                   |
|               | ハウステック (旧日立 株式会社日立ハウステック)             | HK-1102, HK-2102, HT-1250C                                                                                                                                                   |
|               | 富士工業                                  | FH-31A, FH-31B (品番表記がなく、100V, 200Vのみを表示している製品もあります。)                                                                                                                         |
| 上面操作一口電気こまろ※1 | 三菱電機                                  | CR-1201, CR-1201A, CR-1202, CR-1501, CR-1501A, CR-1501B                                                                                                                      |
|               | LIXIL                                 | HT-1290, HT-1500                                                                                                                                                             |
| 複数口電気こまろ※2    | 日立グローバルライフソリューションズ (旧日立 日立電機株式会社)     | HT-1290, HT-1290T, HT-1500                                                                                                                                                   |
|               | LIXIL                                 | SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T                                                                                                                                                       |
|               | 東芝ライフスタイル (旧東芝電気 東芝コンシューママーケティング株式会社) | HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W                                                                    |
|               | パナソニック アプライアンス社 (旧パナソニック 松下電器産業株式会社)  | NK-2220, NK-2251, NK-2252, NK-2306, HNT-2200 <sup>(※3)</sup> , NK-2201, NK-2202, NK-2203, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2204, NK-2204CM, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307 |
|               | 日立グローバルライフソリューションズ (旧日立 日立電機株式会社)     | HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-D3451, HT-D4451, HT-D4451SS                                                                                      |
|               | 富士工業                                  | FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L                                                                                        |

※1. 小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・据置タイプ等)にも組み込まれています ※2. 据置き型・ビルトイン型があります ※3. ブランド名はHEC

上記電気こまろは、下記協賛会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こまろ協賛会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社

### 【小形キッチンユニット用電気こまろ協賛会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こまろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社

0120-126-174 <http://cleanup.jp/>

三協立山株式会社

0120-202-436 <http://www.st-grp.co.jp/>

タカラスタンダード株式会社

0120-200-805 <http://www.takara-standard.co.jp/>

東芝ライフスタイル株式会社

0120-668-401 <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/>

株式会社ハウステック

0120-524-852 <http://www.housetec.co.jp/200707ktchen.html>

パナソニック株式会社 アプライアンス社

0120-391-391 <https://panasonic.co.jp/ap/index.htm>

パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社

0120-116-484 <https://panasonic.co.jp/lis/>

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

0120-256-557 <https://www.hitachi-gls.co.jp/>

富士工業株式会社

0120-500-621 <https://www.fujioh.com/>

三菱電機株式会社

0120-099-506 <https://www.mitsubishielectric.co.jp/>

株式会社 LIXIL

0120-190-530 <https://www.lixil.co.jp/>

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こまろ協賛会 0120-355-915 メールアドレス [dkk.jimu@denki-konro.jp](mailto:dkk.jimu@denki-konro.jp)

<http://www.denki-konro.jp/>



Q

**【本発表資料の問合せ先】**

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：加藤、鈴木、笹島

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：関根、門田

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

## ■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

### 1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日     | 製品名        | 機種・型式          | 事業者名    | 被害状況 | 事故内容                                                         | 事故発生日都道府県 | 備考                            |
|------------|------------|-----------|------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| A202100677 | 令和3年11月10日 | 令和3年12月7日 | 石油給湯機付ふろがま | UKB-NX460R(FK) | 株式会社コロナ | 火災   | 畜舎で建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 北海道       | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月26日 |

### 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名       | 機種・型式  | 事業者名                      | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事故発生日都道府県 | 備考                                                                |
|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| A201900074 | 平成27年9月4日  | 平成31年4月25日 | 折りたたみ自転車  | SNL163 | ブリヂストンサイクル株式会社<br>(輸入事業者) | 重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪がパンクし、転倒、左足を負傷した。<br>調査の結果、当該製品は、組立事業者がブレーキブロックを適正位置に組み付けなかったため、ブレーキブロックが摩耗した際、ブレーキブロックがリム上端を超えてタイヤ側面に接触し、タイヤがパンクして事故に至ったものと推定される。                                                                                                                                                                       | 宮城県       | 令和元年5月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの   |
| A201900577 | 平成25年10月9日 | 令和元年10月9日  | 電動アシスト自転車 | A4N8   | ブリヂストンサイクル株式会社            | 重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、負傷した。<br>調査の結果、当該製品は、バッテリーが半ロック状態でも電動アシスト機能が作動し、通常走行できる構造であったため、使用者がバッテリーが半ロック状態であることに気付かず、転倒した際にバッテリーが外れて頭部に当たったものと推定されるが、使用者がバッテリーが確実にロックされていることを確認しなかったこと及びぬれた鉄板上でブレーキを掛けたことも事故発生に影響したものと考えられる。<br>なお、取扱説明書には、「バッテリーが確実に固定されていることを確認する。」、「ぬれている鉄板やマンホール等、滑りやすいところでは乗らない。」旨、記載されている。 | 愛知県       | 令和元年10月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201900669 | 平成23年3月24日 | 令和元年10月23日 | 折りたたみ自転車  | SCL163 | ブリヂストンサイクル株式会社<br>(輸入事業者) | 重傷1名 | 当該製品で走行中、当該製品の折りたたみフレーム接続部が破損し、転倒、右膝を負傷した。<br>調査の結果、当該製品は、メインパイプと折り畳み機構のヒンジの溶接部に溶接不良があったため、溶接部に亀裂が発生し、走行時の繰り返し荷重により亀裂が進展して溶接部が破断したものと推定されるが、溶接部の溶込み深さ等が不明のため、溶接部が破断した原因の特定には至らなかった。                                                                                                                                 | 静岡県       | 令和元年10月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201900690 | 平成26年3月10日 | 令和元年10月25日 | 自転車       | H60UT3 | ブリヂストンサイクル株式会社<br>(輸入事業者) | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルポストが曲がり、転倒、左手指を負傷した。<br>調査の結果、当該製品は、販売店によるハンドルシステムを固定している引上げ棒の締め付けが不十分であったため、走行中にハンドルシステムが回転し、事故に至ったものと推定される。                                                                                                                                                                                          | 不明        | 令和元年10月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

| 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日      | 製品名       | 機種・型式     | 事業者名                      | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                                                                                                               | 事故発生日都道府県 | 備考                                                                |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| A201900716 | 平成26年4月6日   | 令和元年10月29日 | 一輪車       | SCN18.A   | ブリヂストンサイクル株式会社<br>(輸入事業者) | 重傷1名 | 子供(9歳)が当該製品に乗車しようとしたところ、ペダルが外れ、転倒、負傷した。調査の結果、当該製品は、ペダルに締付不良があったこと及びサドルが前後逆向きに組み付けられていたことから、使用時にペダルに緩みが発生し、ペダルの緩みが進行して脱落し、転倒したものと推定される。                                                                                             | 愛知県       | 令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの  |
| A201900776 | 平成24年9月26日  | 令和元年11月8日  | 電動アシスト自転車 | BA6L89    | ブリヂストンサイクル株式会社            | 重傷1名 | 子供(7歳)を自転車用幼児座席に乗せて当該製品で走り出そうとしたところ、転倒し、子供の頭部を負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により分割式リヤキャリアステーの溶接接合部が破損し、事故に至ったものと推定される。                                                                                                               | 東京都       | 令和元年11月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201900875 | 平成28年12月13日 | 令和元年12月3日  | 電動アシスト自転車 | HY6L62    | ブリヂストンサイクル株式会社            | 重傷1名 | 当該製品で走行中、サドルが破損し、転倒、腰を負傷した。調査の結果、当該製品は、事業者がサドル及びシートポストを交換した際に、シートポストの固定ボルトを規定トルク以上で締め付けたことにより、上クランプに亀裂が生じて固定ボルトの締め付けに緩みが発生し、使用中の繰り返し応力によって固定ボルトが破断したものと推定される。                                                                      | 東京都       | 令和元年12月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの  |
| A201900912 | 令和元年11月2日   | 令和元年12月10日 | 電気ひざ掛け    | TK-HP2412 | 株式会社MOONSHOT<br>(輸入事業者)   | 火災   | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、コントローラー内部基板のトライアック端子がはんだ付け不良により短絡していたため、温度制御及びタイマーが機能しなくなり、ひざ掛け本体が過熱し出火したものと推定される。                                                                                                                | 福井県       | 令和元年12月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201900916 | 平成28年2月27日  | 令和元年12月10日 | 自転車       | F24425    | ブリヂストンサイクル株式会社<br>(輸入事業者) | 重傷1名 | 当該製品で走行中、フロントキャリアが破損し、前かが前輪と接触、転倒、負傷した。調査の結果、当該製品は、前かごステーの長さが前ホークの長さよりも短かったため、走行中フロントキャリア後部の部材が破断した際に、前かごが前方へ移動したことで前タイヤと接触し、前輪がロックしたものと推定される。                                                                                     | 大分県       | 令和元年12月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201901182 | 令和2年1月17日   | 令和2年2月27日  | ウォーターサーバー | KE-AA02   | 株式会社MTG(現株式会社Kiralaが事業承継) | 重傷1名 | 幼児(1歳)が当該製品のドレン排水部の蓋を外したところ、お湯が出て火傷を負った。調査の結果、当該製品は、排水口のねじ式蓋及び中栓が容易に取り外せる構造であったことから、幼児が排水口の蓋及び中栓を外してしまい、排水された熱湯により火傷を負ったものと推定される。また、取扱説明書及び本体表示に、「温水スイッチを入れて使用している場合、製品背面の蓋を外すと熱湯により火傷のおそれがある。」旨、注意喚起の記載がなかったことも事故発生に影響したものと考えられる。 | 愛知県       | 令和2年3月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの   |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日     | 製品名       | 機種・型式                                          | 事業者名                                        | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                           | 事故発生都道府県 | 備考                                                                                                                |
|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A202100669 | 令和3年11月18日 | 令和3年12月6日 | 電気カーペット   | DR3009                                         | 松下電工株式会社<br>(現 パナソニック株式会社)                  | 火災   | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。<br>事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の温度コントローラのリレー接点回路の内部に金属粉が堆積し、ショートして、コントローラのケースが焼損したものと考えられる。                    | 埼玉県      | 製造から15年以上経過した製品<br>平成22年1月25日からリコールを実施(特記事項を参照)<br>回収率: 26.6%                                                     |
| A202100670 | 令和3年11月21日 | 令和3年12月6日 | 電動立ち乗り二輪車 | FG-BB002                                       | 株式会社FUGU<br>INNOVATIONS<br>JAPAN<br>(輸入事業者) | 火災   | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。                                                                                       | 千葉県      | 令和3年12月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済                                                                                      |
| A202100675 | 令和3年11月26日 | 令和3年12月6日 | 電気こんろ     | CR-1202(タカラ<br>スタンダード株式会社製ミニ<br>キッチンに組み込まれたもの) | 三菱電機株式会社                                    | 火災   | 火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品の上に置かれていた可燃物を焼損する火災が発生していた。<br>事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられる。 | 埼玉県      | 製造から30年以上経過した製品<br>令和3年12月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照)<br>改修率96.8%<br>(一口電気こんろ合計) |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号       | 事故発生日         | 報告受理日     | 製品名               | 被害状況 | 事故内容                                                                       | 事故発生都道府県 | 備考                                                       |
|------------|---------------|-----------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| A202100671 | 令和3年11月21日    | 令和3年12月6日 | エアコン              | 火災   | 当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。    | 埼玉県      | 製造から10年以上経過した製品                                          |
| A202100672 | 令和3年11月19日    | 令和3年12月6日 | 電気式浴室換気乾燥暖房機      | 火災   | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。               | 沖縄県      | 製造から10年以上経過した製品                                          |
| A202100673 | 令和3年11月21日    | 令和3年12月6日 | 電子レンジ             | 火災   | 当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                   | 福岡県      |                                                          |
| A202100674 | 令和3年10月14日    | 令和3年12月6日 | 電気掃除機(充電式、スティック型) | 火災   | 当該製品に他社製のバッテリーを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 神奈川県     | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月30日                            |
| A202100676 | 令和3年11月27日    | 令和3年12月7日 | 電気足温器             | 火災   | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                            | 東京都      |                                                          |
| A202100678 | 令和3年11月25日    | 令和3年12月7日 | ポータブルDVDプレーヤー     | 火災   | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。               | 栃木県      |                                                          |
| A202100679 | 令和3年9月<br>※不明 | 令和3年12月7日 | 携帯型電気冷温庫          | 火災   | 車両内で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。               | 埼玉県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年9月報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意 |
| A202100680 | 令和3年6月10日     | 令和3年12月7日 | 照明器具(卓上型)         | 火災   | 当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                     | 青森県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月30日                            |

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

折りたたみ自転車（管理番号：A201900074）



電動アシスト自転車（管理番号：A201900577）



折りたたみ自転車（管理番号：A201900669）



自転車（管理番号：A201900690）



一輪車（管理番号：A201900716）



電動アシスト自転車（管理番号：A201900776）



電動アシスト自転車（管理番号：A201900875）



電気ひざ掛け（管理番号：A201900912）



自転車（管理番号：A201900916）



ウォーターサーバー（管理番号：A201901182）



電動立ち乗り二輪車（管理番号：A202100670）

