

令和4年5月24日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- |                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故<br>（うち石油ストーブ（開放式）1件、<br>屋外式（R F 式）ガスふろがま（都市ガス用）1件、<br>石油ストーブ（開放式）1件）                                                                            | 3 件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因が疑われる事故<br>（うち電動アシスト自転車1件、自転車1件）                                                                                               | 2 件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因か否かが特定できていない事故<br>（うち電気冷蔵庫1件、踏み台（アルミニウム合金製）1件、<br>太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）1件、電気洗濯乾燥機1件、<br>自転車2件、電気掃除機（充電式、スティック型）1件、<br>電気ケトル1件） | 8 件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件<br>該当案件なし                                                                    |     |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

ブリヂストンサイクル株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）について（管理番号：A202200119）

### ①事故事象について

ブリヂストンサイクル株式会社（法人番号：9030001041957）が販売した電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生していて、3名が軽傷を負いました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

### ②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部より発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載、翌6日に新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202200119）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

### ③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

| 製品名                                                                                                           | バッテリー型番          | 販売期間                                | 対象台数     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| YAMAHA 電動アシスト自転車用<br>リチウムイオンバッテリー（X0T 型） 12. 3Ah<br>（販売：ヤマハ発動機株式会社）                                           | X0T-00<br>X0T-20 | 2016 年<br>8 月<br>～<br>2022 年<br>3 月 | 230, 534 |
| YAMAHA 電動アシスト自転車用<br>リチウムイオンバッテリー（X0U 型） 15. 4Ah<br>（販売：ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株式会社）                             | X0U-00<br>X0U-20 |                                     | 14, 302  |
| BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用<br>リチウムイオンバッテリー（C301 型） 12. 3Ah<br>（販売：ブリヂストンサイクル株式会社/<br>株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」） | X0T-10<br>X0T-30 |                                     | 58, 952  |
| BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用<br>リチウムイオンバッテリー（C400 型） 15. 4Ah<br>（販売：ブリヂストンサイクル株式会社）                                 | X0U-30           |                                     | 1, 872   |
| 合 計                                                                                                           |                  |                                     | 305, 660 |

2022 年（令和 4 年）4 月 5 日からリコール（回収・交換）を実施

### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 | 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2022年度 | 0    | —    | 2018年度 | 0    | —    |
| 2021年度 | 15   | 火災   | 2017年度 | 0    | —    |
| 2020年度 | 4    | 火災   | 2016年度 | 0    | —    |
| 2019年度 | 0    | —    |        |      |      |

※当該事故（管理番号：A202200119）は含まない。

### <対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』を両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。

※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

### <バッテリー型番と製造ロット記載位置>



### <無償交換対象製品のバッテリー型番>

| 販売者                             | バッテリー型番                        |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ヤマハ発動機販売株式会社                    | X0T-00、X0T-20<br>X0U-00、X0U-20 |
| ブリヂストンサイクル株式会社                  | X0T-10、X0T-30<br>X0U-30        |
| 豊田TRIKE株式会社                     | X0U-20                         |
| 株式会社 あさひ<br>(LOUIS GARNEAUブランド) | X0T-10、X0T-30                  |

<無償交換対象製品の製造ロット>

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BUK1 | UH24 | UK02 | UL16 | VB02 | VC01 | VD05 | VF05 | VG12 | VI04 | VJ07 | VK28 | YVC1 |
| BUK2 | UH26 | UK04 | UL17 | VB03 | VC02 | VD08 | VF06 | VG13 | VI05 | VJ09 | VK29 | YVC3 |
| BUL2 | UI05 | UK06 | UL19 | VB04 | VC03 | VD10 | VF07 | VG14 | VI07 | VJ12 | VK30 | YVD0 |
| BVA0 | UI06 | UK07 | UL20 | VB07 | VC04 | VD11 | VF08 | VG17 | VI08 | VJ13 | VL01 | YVD1 |
| BVB1 | UI14 | UK08 | UL21 | VB08 | VC08 | VD17 | VF09 | VG18 | VI09 | VJ14 | VL05 | YVD2 |
| BVB2 | UI16 | UK10 | UL22 | VB09 | VC09 | VD18 | VF10 | VG21 | VI11 | VJ16 | VL06 | YVE0 |
| BVC0 | UI17 | UK11 | UL24 | VB10 | VC10 | VD21 | VF13 | VG22 | VI12 | VJ17 | VL07 | YVE1 |
| BVC1 | UI19 | UK14 | UL26 | VB11 | VC11 | VD24 | VF14 | VG24 | VI13 | VJ18 | VL15 | YVE2 |
| BVC2 | UI23 | UK18 | UL27 | VB12 | VC12 | VD28 | VF15 | VG25 | VI15 | VJ20 | VL18 | YVF0 |
| BVC3 | UI24 | UK19 | UL28 | VB13 | VC13 | VE02 | VF17 | VG27 | VI16 | VJ23 | VL19 | YVF2 |
| BVF0 | UI27 | UK21 | UL29 | VB14 | VC14 | VE03 | VF19 | VH01 | VI18 | VJ24 | VL21 | YVG1 |
| BVI0 | UI30 | UK22 | VA03 | VB15 | VC15 | VE10 | VF20 | VH07 | VI19 | VJ25 | VL22 | YVH1 |
| BVJ0 | UJ06 | UK23 | VA04 | VB16 | VC16 | VE13 | VF21 | VH08 | VI20 | VJ26 | VL28 | YVI1 |
| BVJ1 | UJ07 | UK24 | VA05 | VB17 | VC17 | VE15 | VF22 | VH10 | VI21 | VJ30 | WB23 | YVI3 |
| UH09 | UJ11 | UK28 | VA09 | VB18 | VC18 | VE19 | VF24 | VH11 | VI22 | VJ31 | WC05 | YVJ0 |
| UH11 | UJ13 | UK30 | VA11 | VB19 | VC20 | VE20 | VF26 | VH12 | VI23 | VK06 | WC06 | YVJ1 |
| UH12 | UJ14 | UL01 | VA12 | VB20 | VC21 | VE22 | VF27 | VH15 | VI25 | VK07 | WD04 | YVJ2 |
| UH13 | UJ17 | UL02 | VA14 | VB21 | VC23 | VE23 | VG03 | VH16 | VI26 | VK14 | WF01 | YVL2 |
| UH15 | UJ18 | UL03 | VA16 | VB22 | VC24 | VE25 | VG04 | VH18 | VI27 | VK17 | WL29 |      |
| UH16 | UJ25 | UL05 | VA18 | VB23 | VC25 | VE26 | VG06 | VH19 | VI28 | VK20 | YUI1 |      |
| UH17 | UJ26 | UL06 | VA20 | VB24 | VC28 | VE27 | VG07 | VH20 | VI29 | VK22 | YVA0 |      |
| UH19 | UJ28 | UL07 | VA21 | VB25 | VC29 | VE31 | VG08 | VH24 | VI30 | VK23 | YVB1 |      |
| UH22 | UJ31 | UL08 | VA22 | VB26 | VC30 | VF01 | VG10 | VH28 | VJ02 | VK24 | YVB2 |      |
| UH23 | UK01 | UL14 | VA24 | VB27 | VD01 | VF03 | VG11 | VH30 | VJ05 | VK27 | YVC0 |      |

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方

ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号 : 0120(772)780

受 付 時 間 : 9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト : <https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/>

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方

「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号 : 0120(220)566

受 付 時 間 : 9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト : <https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537>

**【本発表資料の問合せ先】**

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：石田、鈴木、笹島

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：関根、門田、佐々木

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

| 管理番号       | 事故発生日     | 報告受理日     | 製品名                   | 機種・型式    | 事業者名     | 被害状況 | 事故内容                                                           | 事故発生都道府県 | 備考                           |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| A202200108 | 令和4年4月5日  | 令和4年5月19日 | 石油ストーブ(開放式)           | RX-2213Y | 株式会社コロナ  | 火災   | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。                | 群馬県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年5月9日  |
| A202200112 | 令和4年5月13日 | 令和4年5月20日 | 屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用) | GSY-132M | 株式会社ノーリツ | 火災   | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。            | 大阪府      |                              |
| A202200117 | 令和4年4月24日 | 令和4年5月20日 | 石油ストーブ(開放式)           | RX-221   | 株式会社コロナ  | 火災   | 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 京都府      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年5月10日 |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号       | 事故発生日    | 報告受理日     | 製品名       | 機種・型式  | 事業者名                      | 被害状況       | 事故内容                                                                           | 事故発生都道府県 | 備考                                                         |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| A202200119 | 令和4年5月7日 | 令和4年5月20日 | 電動アシスト自転車 | HY6C38 | ブリヂストンサイクル株式会社            | 火災<br>軽傷3名 | 当該製品のバッテリーを充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生していて、3名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。 | 東京都      | 令和4年5月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>令和4年4月5日からリコールを実施(特記事項を参照) |
| A202200120 | 令和4年3月6日 | 令和4年5月20日 | 自転車       | L73ST2 | ブリヂストンサイクル株式会社<br>(輸入事業者) | 重傷1名       | 当該製品で走行中、チェーンが破断し、右足を負傷した。現在、原因を調査中。                                           | 佐賀県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年5月11日                               |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日     | 製品名                   | 被害状況 | 事故内容                                                                           | 事故発生都道府県 | 備考                           |
|------------|------------|-----------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| A202200109 | 令和4年4月25日  | 令和4年5月19日 | 電気冷蔵庫                 | 火災   | コンテナハウスで当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                       | 東京都      |                              |
| A202200110 | 令和4年3月2日   | 令和4年5月19日 | 踏み台(アルミニウム合金製)        | 重傷1名 | 当該製品を使用中、樹脂部品が破損し、転落、左足を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                   | 神奈川県     | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年5月9日  |
| A202200111 | 令和4年5月10日  | 令和4年5月20日 | 太陽電池モジュール(太陽光発電システム用) | 火災   | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                               | 茨城県      |                              |
| A202200113 | 令和4年4月28日  | 令和4年5月20日 | 電気洗濯乾燥機               | 重傷1名 | 当該製品から水漏れし、床へ漏れた水に滑って転倒、臀部を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                | 茨城県      |                              |
| A202200114 | 令和4年4月30日  | 令和4年5月20日 | 自転車                   | 重傷1名 | 店舗で幼児が当該製品を使用中、他の幼児(2歳)がチェーン付近に手を入れて左手指を挟み、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。         | 兵庫県      |                              |
| A202200115 | 令和4年4月7日   | 令和4年5月20日 | 電気掃除機(充電式、スティック型)     | 火災   | 事務所で当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。          | 東京都      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年5月16日 |
| A202200116 | 令和4年5月7日   | 令和4年5月20日 | 電気ケトル                 | 重傷1名 | 当該製品を使用中、幼児(1歳)が当該製品の電源コードを引っ張り本体が落下し、幼児にお湯が掛かり、火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府      |                              |
| A202200118 | 平成24年7月11日 | 令和4年5月20日 | 自転車                   | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルが操作できなくなり、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。                          | 大分県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年5月11日 |

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

自転車（管理番号:A202200120）

