

令和 5 年 8 月 22 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気掃除機（充電式、スティック型）、充電器（草刈機用）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故
該当案件なし
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 3 件
（うち電気掃除機（充電式、スティック型）1 件、
受信モニター（ワイヤレスカメラ用）1 件、充電器（草刈機用）1 件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 5 件
（うち照明器具（卓上型、充電式）1 件、電気鍋 1 件、
バッテリー（リチウムイオン、草刈機用）1 件、
折りたたみ椅子（レジャー用）1 件、ノートパソコン 1 件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) フュージョンマーケティング株式会社が輸入した電気掃除機（充電式、スティック型）について

(管理番号：A202300425)

①事件事象について

フュージョンマーケティング株式会社（法人番号：5120001124277）が輸入した電気掃除機（充電式、スティック型）及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火する恐れがあることから、事故の再発防止を図るため、2021 年（令和 3 年）9 月 17 日にウェブサイトへの情報掲載、対象となる顧客へのメールやはがきの送付を行い、対象製品について無償交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202300425）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、J A Nコード、型番、販売期間、対象台数

製品名	J A Nコード	型番	販売期間	対象台数
コードレス掃除機	4582397349000	FV100	2018 年 9 月 ～ 2019 年 3 月	2, 327

2021 年（令和 3 年）9 月 17 日からリコール（無償交換）を実施
回収率：77.3%（2023 年 8 月 21 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2018 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	0	—	2020年度	0	—
2022年度	0	—	2019年度	0	—
2021年度	3	火災	2018年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202300425）は含まない。


＜対象製品の外観及び確認方法＞

- ・ 本体裏側のラベルを御確認ください。型番「FV100」が対象となります。




- ・ 該当商品の購入日時を御確認ください。
2018 年 9 月 1 日～2019 年 3 月 22 日に御注文いただいた商品が対象です。
購入日時はメール又は注文履歴で確認できます。

●メール



●注文履歴



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

フュージョンマーケティング株式会社

電 話 番 号 : 06(6777)1150

受 付 時 間 : 10 時～17 時 30 分 (土・日・祝日を除く。)

ウェブサイト : <https://www.8186.biz/news/20210917news.html>

(2) 株式会社サカソウインベントが輸入し、株式会社山善が販売した充電器（草刈機用）について

(管理番号：A202300428)

①事象について

事務所で株式会社サカソウインベント（法人番号：8140001036328）が輸入し、株式会社山善が販売した充電器（草刈機用）でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償製品交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、基板部品の不具合が原因で、充電中に発火する恐れがあることから、事故の再発防止を図るため、2019 年（令和元年）11 月 5 日にウェブサイト情報を掲載し、対象製品について無償製品交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202300428）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、J A Nコード、型番、販売期間、対象台数

商品名	J A Nコード	型番	販売期間	対象台数
YAMAZEN 充電器 BATTERY CHARGER 18V	4983771977190	LBC-2AJ120	2014 年 4 月 ～ 2019 年 6 月	49, 049

2019 年（令和元年）11 月 5 日からリコール（無償製品交換）を実施

回収率：27.5%（2023 年 8 月 18 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2014 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	0	—	2018年度	0	—
2022年度	0	—	2017年度	0	—
2021年度	1	火災	2016年度	0	—
2020年度	1	火災	2015年度	0	—
2019年度	2	火災	2014年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202300428）は含まない。

<対象製品の外観>
充電器表面



充電器裏面



(参考) 交換対象製品の本体型番及び外観

LBC-18K/1825K/1825KX



LBC-200M



LBC-230T



LBC-280X



LK-1825L



LK-1825U/UB



DGT-1825



DK-1825




LBW-26



<対策前と対策済みの外観上の判別方法>

対策前 LBC-2AJ120



輸入時期：2014年4月～2019年6月

対策済み LBC-2AJ120A



判別方法

対策前

- 型番・・・ LBC-2AJ120
- 銘板ラベル・・・ 黒シールに白文字
- 電源コード・・・ 黒色



対策済み

- 型番・・・ LBC-2AJ120A
- 銘板ラベル・・・ 銀シールに黒文字
- 電源コード・・・ 黄色

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社サカソウインベント 充電器受付センター

電話番号：0120(309)799

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://sakaso-invent.com/2019/11/765/>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：石田、首藤、庄田

電話：03(3507)9204（直通）

FAX：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮本、佐々木

電話：03(3501)1511（内線）4311

FAX：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)
該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300425	令和5年8月9日	令和5年8月17日	電気掃除機(充電式、スティック型)	FV100	フュージョンマーケティング株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	令和5年8月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 令和3年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 77.3%
A202300427	令和5年7月30日	令和5年8月17日	受信モニター(ワイヤレスカメラ用)	BM-LTL2	株式会社トリビュート(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	令和5年8月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202300428	令和5年7月20日	令和5年8月18日	充電器(草刈機用)	LBC-2AJ120(株式会社山善ブランド)	株式会社サカソウインベント(株式会社山善ブランド)(輸入事業者)	火災	事務所で当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)に関する事故(A202300429)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年8月8日 令和元年11月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 27.5%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300424	令和5年8月7日	令和5年8月17日	照明器具(卓上型、充電式)	火災	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	高知県	
A202300426	令和5年6月30日	令和5年8月17日	電気鍋	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年8月2日
A202300429	令和5年7月20日	令和5年8月18日	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)	火災	事務所で当該製品を充電器で充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	充電器(草刈機用)に関する事故(A202300428)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年8月8日
A202300430	令和5年6月25日	令和5年8月18日	折りたたみ椅子(レジャー用)	重傷1名	店舗で当該製品に着座しようとしたところ、着座し損ね、臀部を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年8月7日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A202300431	令和5年8月2日	令和5年8月18日	ノートパソコン	火災 軽傷1名	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大分県	令和5年8月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

受信モニター（ワイヤレスカメラ用）（管理番号：A202300427）

