

令和3年6月17日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしたので、お知らせします。

1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

| | 事故発生日 | 製品名等 | 事故内容 | 発生都道府県 |
|---|-----------|-----------|---|--------|
| 1 | 令和3年5月16日 | 照明器具 | 照明器具の一部が溶融。 | 愛知県 |
| 2 | 令和3年6月5日 | ワイヤレスイヤホン | ワイヤレスイヤホンを充電中、充電器から発煙し、一部に焦げ。 | 愛知県 |
| 3 | 令和3年4月2日 | クッキー | 乳アレルギーの幼児が、アレルギー(乳)表示の欠落したクッキーを喫食し、アナフィラキシーを発症。 | 広島県 |
| 4 | 令和3年4月28日 | 電気フライヤー | 電気フライヤーを使用中に発煙。 | 埼玉県 |
| 5 | 令和3年5月29日 | 照明器具 | 異臭がしたため確認したところ、消灯し、一部に焦げ。 | 沖縄県 |
| 6 | 令和3年6月7日 | ガス給湯器 | ガス給湯器の点火操作を繰り返したところ、爆発音がし、当該ガス給湯器の前面が変形。 | 鳥取県 |
| 7 | 平成31年4月 | 長靴 | 長靴を履いていたところ、当該製品の縁が素肌に当たり、皮膚炎を発症。 | 東京都 |

2. リコール・自主回収情報

| | 製品名等 | 届出内容 |
|----|----------------------------|---|
| 1 | 惣菜(揚げもの) | アレルギー(ごま)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月4日／販売地域 愛知県) |
| 2 | 弁当 | アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月6日／販売地域 宮城県) |
| 3 | 豆菓子 | アレルギー表示の記載がない乳混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月3日／販売地域 東京都) |
| 4 | 調理パン | アレルギー(卵、りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月4日／販売地域 群馬県) |
| 5 | 菓子パン | アレルギー(卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月5日／販売地域 長野県) |
| 6 | 普通乗用自動車(テスラ Model3 RWD 他) | 普通乗用自動車(制動装置)のリコール。(外-3231) 前輪・後輪のブレーキキャリパーにおいて、当該キャリパーの取付用ボルトの締付作業が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが緩み、最悪の場合、ブレーキキャリパーがホイールの内面に接触し、走行が不能になるおそれがある。 |
| 7 | 普通乗用自動車(テスラ Model 3 AWD 他) | 普通乗用自動車(座席ベルト等)のリコール。(外-3232) 運転席及び助手席のシートベルトにおいて、シートベルト上端部の締付作業が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、衝突時の衝撃により当該部のボルトが緩み、最悪の場合、設計された角度でシートベルトが機能しないことで適切に拘束できなくなるおそれがある。 |
| 8 | ゼリー | 賞味期限の表示欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月1日) |
| 9 | 豆腐 | 消費期限内の衛生保持が確保できないおそれ。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月5日／販売地域 兵庫県) |
| 10 | 納豆 | 賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月2日／販売地域 宮城県) |
| 11 | さけ(刺身用) | 消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月9日／販売地域 宮城県) |

| | | |
|----|-----------------|---|
| 12 | 和菓子 | 消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月6日／販売地域 愛知県) |
| 13 | 揚げかまぼこ | プラスチック片混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月7日) |
| 14 | 普通乗用自動車(日産 ノート) | 普通乗用自動車(原動機)のリコール。(4970) エンジンマウントブラケット取付ボルトにおいて、取付方法が不適切なため、ボルトが緩むおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、ボルトが破断することにより原動機が傾き、フロントサスペンションメンバーと干渉して異音が発生し、最悪の場合、ドライブシャフトが抜けて走行不能に至るおそれがある。 |
| 15 | 普通乗用自動車(日産 ノート) | 普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(4971) ボディコントロールモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、配光可変型走行用前照灯ONかつ霧灯ONの状態でライトスイッチをスマート位置に操作した場合に、配光可変型走行用前照灯と同時に点灯すべきすれ違い用前照灯が消灯し、保安基準第32条(前照灯の基準)を満足しない。 |
| 16 | ししやも | 消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月8日／販売地域 神奈川県) |
| 17 | 焼菓子 | アレルギー表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月3日／販売地域 福岡県) |
| 18 | 惣菜(揚げもの) | アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月8日／販売地域 北海道) |
| 19 | 焼鳥(計3件) | 保存温度を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月10日／販売地域 茨城県) |
| 20 | 中華めん | アレルギー(ゼラチン)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月8日) |
| 21 | 普通乗用自動車(ポルシェ) | 普通乗用自動車(緩衝装置)のリコール。(外-3218) 緩衝装置において、リヤサスペンションアームを固定するナットの材料が不適切なため、早期に腐食割れが生じるものがある。そのため、アーム固定部のネジが緩むことでがたつき、異音が発生し、最悪の場合、ハンドル操作が正常に行えなくなるおそれがある。 |
| 22 | マンゴー(缶詰) | 賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月9日) |
| 23 | まぐろ(みりん漬け) | 消費期限及び保存温度を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月9日／販売地域 愛知県) |
| 24 | ソーセージ | アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月9日／販売地域 福岡県) |
| 25 | 肉団子 | アレルギー(乳、ごま、やまいもの)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月11日／販売地域 長野県) |

3. 食中毒情報

| | 事故発生日 | 原因施設・原因食品 | 病因物質 | 発生都道府県 |
|---|---------------|--------------------|--------------|--------|
| 1 | 令和3年5月19日(初発) | 飲食店(5月16日及び21日の弁当) | 腸管出血性大腸菌O157 | 神奈川県 |
| 2 | 令和3年6月2日 | 飲食店(6月1日の弁当) | ノロウイルス | 愛媛県 |
| 3 | 令和3年6月2日 | 給食施設(6月1日の食事) | ノロウイルス | 群馬県 |
| 4 | 令和3年5月29日 | 飲食店(5月28日の食事) | カンピロバクター | 静岡県 |
| 5 | 令和3年6月7日 | 販売店(6月7日に販売された食品) | アニサキス | 滋賀県 |

4. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。
消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <https://www.jikojoho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2021年6月17日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 照井、石井
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290