

令和 7 年 12 月 25 日

## 消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 121 件、うち重大事故等として通知された事案は 36 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（121 件）
  - （1）関係行政機関より 103 件（食品－65 件、製品－37 件、運輸－1 件）
  - （2）地方公共団体等より 18 件（役務－18 件）
  - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件
2. 重大事故等として通知された事案（36 件）
  - （1）関係行政機関より 30 件
    - 経済産業省に報告のあった製品事故の情報（1 件）
    - 国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（1 件）
    - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（28 件）
  - （2）地方公共団体等より 6 件
    - 役務事故の情報（6 件）
  - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

### 3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

＜本件に関する問合せ先＞

消費者庁消費者安全課

TEL：03-3507-8800（代表）

URL：<https://www.caa.go.jp/>

# 別紙

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

### ■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2251215-01	令和7年12月10日	令和7年12月15日	ガスオープンレンジ(都市ガス用)	火災	住宅において、当該ガスオープンレンジ(都市ガス用)及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1251215-01	令和7年10月8日	令和7年12月15日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和7年12月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1251215-02	令和7年8月28日	令和7年12月15日	電気シェーバー(ES-PV3A:パナソニック株式会社)	火災	当該電気シェーバーに他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	大阪府	令和7年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1251215-06	令和7年8月21日	令和7年12月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1251216-05	令和7年11月21日	令和7年12月16日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を鞆に入れていたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和7年12月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1251216-12	令和7年12月13日	令和7年12月16日	エアコン	火災	施設で当該エアコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	令和7年12月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 G1251216-13と同一事故
G1251216-13	令和7年12月13日	令和7年12月16日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	G1251216-12と同一事故
G1251216-15	令和7年12月12日	令和7年12月16日	温水洗浄便座	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1251216-17	令和7年8月18日	令和7年12月16日	サーキュレーター	火災	当該サーキュレーターを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	令和7年9月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1251216-18	令和7年7月13日	令和7年12月16日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	北海道	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1251216-20	令和7年12月10日	令和7年12月16日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	
E3251217-01	令和7年12月17日	令和7年12月17日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名(70歳代)	当該タクシーが運行中、右折するため、第一車線から第五車線へ車線変更していた際、第三車線を走行していた他の車両と衝突し、その衝撃で付近の店舗に衝突した。この事故により、乗客1名が腰椎圧迫骨折の重傷。	大阪府	
G1251217-01	令和7年12月6日	令和7年12月17日	電気毛布(敷毛布)	火災 死亡1名	当該電気毛布(敷毛布)及び建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	令和7年12月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1251217-02	令和7年11月8日	令和7年12月17日	電気掃除機(充電式、モップ型)	火災	当該電気掃除機(充電式、モップ型)から出火する火災が発生。	兵庫県	
G1251217-08	令和7年12月14日	令和7年12月17日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1251217-12	令和7年9月26日	令和7年12月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	新潟県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1251217-15	令和7年12月12日	令和7年12月17日	除雪機(歩行型)	火災	当該除雪機(歩行型)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1251217-16	令和7年4月23日	令和7年12月17日	運動器具(ルームランナー)	火災	当該運動器具(ルームランナー)から出火する火災が発生。	埼玉県	
G1251217-18	令和7年7月25日	令和7年12月17日	高圧洗浄機(充電式) (SWU-1又はPHP-1:株式会社サイン・ハウス(輸入事業者))	火災	当該高圧洗浄機(充電式)及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	埼玉県	令和7年8月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和7年8月4日からリコールを実施
G1251217-19	令和7年9月21日	令和7年12月17日	電気こんろ(SBE-101-100V(組み込み先のキッチンメーカーは不明)(サンウエーブ工業株式会社ブランド):富士工業株式会社(サンウエーブ工業株式会社ブランド))	火災 重傷1名 軽傷1名	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	埼玉県	令和7年10月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
G1251217-20	令和7年11月8日	令和7年12月17日	除湿乾燥機(F-YHGX120:パナソニックエコシステムズ株式会社(輸入事業者))	火災	当該除湿乾燥機を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、除湿ローターの回転がタイミングモータのギア欠けによって低下し、除湿ローターに吸着した香料などに含まれる有機物がヒーター熱で加熱さて発煙、発火に至ったものと考えられる。	埼玉県	令和7年12月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和5年4月20日からリコールを実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1251218-02	令和7年12月15日	令和7年12月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1251218-05	令和7年12月5日	令和7年12月18日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1251218-09	令和7年11月23日	令和7年12月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1251218-13	令和7年12月6日	令和7年12月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1251218-14	令和7年12月13日	令和7年12月18日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	当該携帯電話機(スマートフォン)から出火する火災が発生。	香川県	
G1251218-16	令和7年12月12日	令和7年12月18日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
G1251218-19	令和7年7月6日	令和7年12月18日	電気掃除機(充電式)	火災	当該電気掃除機(充電式)から出火する火災が発生。	愛知県	
G1251218-20	令和7年11月13日	令和7年12月18日	扇風機(充電式)	火災	当該扇風機(充電式)から出火する火災が発生。	静岡県	
G1251218-21	令和7年4月8日	令和7年12月18日	コントローラー(太陽電池モジュール用)	火災	当該コントローラー(太陽電池モジュール用)から出火する火災が発生。	熊本県	

※ 管理番号:経済産業省(D)、国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの



別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
251215-020	令和7年4月19日	令和7年12月15日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設の園庭において、幼児2名が遊具(トランポリン)で遊んでいたところ、幼児同士が衝突し、うち1名の幼児がバランスを崩して転倒し、右肘を骨折する重傷。当該遊具は1人ずつ使用するものだったが、当該施設では使用方法を誤認していた。	栃木県	
251215-021	令和7年5月8日	令和7年12月15日	保育サービス	重傷1名(5歳)	保育施設の園庭において、幼児が遊具(太鼓橋)から落下し、右肘を骨折する重傷。当該施設では、過去に同様の事故が発生していたが、マットの敷き方や職員の見守り方法等の対策が不十分であった。	栃木県	
251216-006	令和7年7月29日	令和7年12月16日	その他のサービス(鍼灸院)	重傷1名	鍼灸院において、頸部に針治療の施術を受けた後、救急搬送され、左上肢末梢神経障害等の重傷。	東京都	
251217-006	令和6年11月11日	令和7年12月17日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設の園庭において、幼児が遊具(太鼓橋)から落下し、左手首尺骨を骨折する重傷。事故当時、当該遊具の近くに見守りの職員は配置されておらず、また、当該遊具の下に敷かれたマットがずれていた。	栃木県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
251217-007	令和6年4月11日	令和7年12月17日	保育サービス	重傷1名(1歳)	保育施設において、ベビーカーに乗っていた幼児が当該ベビーカーごと転倒し、外傷性舌咬傷の重傷。当該施設では、午睡用に当該ベビーカーを使用していたが、当該幼児が目覚めた後もベビーカーから降りさないまま、職員は他職員に声をかけることなくその場から離れてしまった。	茨城県	
251217-017	令和6年4月17日	令和7年12月17日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設の園庭において、幼児が遊具(鉄棒)から落下し、左橈骨遠位端骨折の重傷。当該施設では、当該遊具を使用する際にはマットを敷くこととなっていたが、事故当時、マットは敷かれていなかった。	愛知県	