

令和3年10月12日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

充電器（草刈機用）、バッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）に関する事故（リコール対象製品）について
（詳細は次頁以降参照。）

- | | |
|---|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うちガス給湯付ふろがま（LPガス用）1件） | 1件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
（うち充電器（草刈機用）1件、
バッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）1件、電気洗濯機1件、
ブルーレイレコーダー1件） | 4件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
（うち携帯電話機（スマートフォン）1件、
バッテリー（リチウムイオン、草刈機用）1件、
電気掃除機（自走式）1件、
電気掃除機（充電式、スティック型）2件） | 5件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社サカソウインベントが輸入し、株式会社山善が販売した充電器（草刈機用）について（管理番号：A202100507）

①事象について

倉庫で株式会社サカソウインベント（法人番号：8140001036328）が輸入し、株式会社山善が販売した充電器（草刈機用）でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償製品交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、基板部品の不具合が原因で、充電中に発火する恐れがあることから、事故の再発防止を図るため、2019年（令和元年）11月5日にウェブサイトにて情報を掲載し、対象製品について無償製品交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202100507）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、JANコード、型番、販売期間、対象台数

商品名	JANコード	型番	販売期間	対象台数
YAMAZEN 充電器 BATTERY CHARGER 18V	4983771977190	LBC-2AJ120	2014年4月 ～ 2019年6月	49,049

2019年（令和元年）11月5日からリコール（無償製品交換）を実施
回収率：26.9%（2021年9月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2014年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2021年度	0	—	2017年度	0	—
2020年度	1	火災	2016年度	0	—
2019年度	2	火災	2015年度	0	—
2018年度	0	—	2014年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202100507）は含まない。

＜対象製品の外観＞
充電器表面



充電器裏面



（参考）交換対象製品の本体型番及び外観

LBC-18K/1825K/1825KX



LBC-200M



LBC-230T



LBC-280X



LK-1825L



LK-1825U/UB



DGT-1825



DK-1825




LBW-26





<対策前と対策済みの外観上の判別方法>

対策前 LBC-2AJ120



輸入時期：2014年4月～2019年6月

対策済み LBC-2AJ120A



判別方法

対策前

- 型番・・・ LBC-2AJ120
- 銘板ラベル・・・ 黒シールに白文字
- 電源コード・・・ 黒色



対策済み

- 型番・・・ LBC-2AJ120A
- 銘板ラベル・・・ 銀シールに黒文字
- 電源コード・・・ 黄色

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社サカソウインベント 充電器受付センター

電話番号：0120(309)799

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://sakaso-invent.com/2019/11/765/>

(2) 有限会社すみとも商店が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）について（管理番号：A202100513）

①事故事象について

有限会社すみとも商店（法人番号：7290002034093）が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・返金）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品の過充電又はリチウムイオン電池セルの不具合等により、出火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2021年（令和3年）8月16日に全ての顧客へのダイレクトメール送付を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202100513）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、型番、販売期間、対象台数

製品名	型番	販売期間	対象台数
掃除機用リチウムイオン バッテリー Orange Line	Orange Line DC60 20001 V6 2200	2020年11月1日 ～ 2021年4月23日	9,850
	Orange Line DC60 20006 V6 2200		
	Orange Line DC60 20007 V6 2200		

2021年（令和3年）8月16日からリコール（回収・返金）を実施
回収率：56.6%（2021年10月11日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2020年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。


年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2021年度	6	火災	2020年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202100513）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>



バッテリー本体



表示部

④使用者への注意喚起

事業者が事業を廃止しているため、対象製品を使用されている場合につきましては、直ちに使用を中止し、自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。なお、2021年10月19日（火）まで事業者はリコール対応を実施していますので、至急ご連絡ください。

【問合せ先】

有限会社すみとも商店

メールアドレス：orange_recall@ecall.sakura.ne.jp

※電話ではなくメールにてお問い合わせください。

ウェブサイト：本件は事業者のWebサイトにリコール情報を掲載しておりません。事業者より各購入者様宛にメールにて案内しております。

※メールに添付の案内については以下をご確認ください。

https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/210816-1chirashi.pdf

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：加藤、鈴木、笹島

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：関根、門田

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202100509	令和3年9月13日	令和3年10月7日	ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GJ-C16T2	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202100507	令和3年10月1日	令和3年10月7日	充電器(草刈機用)	LBC-2AJ120 (株式会社山善ブランド)	株式会社サカソウインベント(株式会社山善ブランド) (輸入事業者)	火災	倉庫で当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)に関する事故(A202100508)と同一 令和元年11月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:26.9%
A202100513	令和3年9月16日	令和3年10月8日	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	DC60 20001 V6 2200(推定)	有限会社すみとも商店 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	茨城県	令和3年8月16日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:56.6%
A202100514	令和3年9月28日	令和3年10月8日	電気洗濯機	SW-350F2	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を溶融する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202100515	令和3年9月23日	令和3年10月8日	ブルーレイレコーダー	DBR-Z320	株式会社東芝(現 TVS REGZA株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を溶融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100506	令和3年6月26日	令和3年10月7日	携帯電話機(スマートフォン)	重傷1名	使用者が就寝したところ、当該製品が手に接触し、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山形県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年9月28日
A202100508	令和3年10月1日	令和3年10月7日	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)	火災	倉庫で当該製品を充電器で充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県	充電器(草刈機用)に関する事故(A202100507)と同一
A202100510	令和3年9月27日	令和3年10月8日	電気掃除機(自走式)	火災	当該製品を充電器で充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品の充電器の電源ケーブルを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A202100511	令和3年9月12日	令和3年10月8日	電気掃除機(充電式、スティック型)	火災	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年10月4日
A202100512	令和3年9月27日	令和3年10月8日	電気掃除機(充電式、スティック型)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和3年10月8日に公表したバッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)に関する事故(A202100499)と同一

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件 該当案件なし

電気洗濯機（管理番号：A202100514）



ブルーレイレコーダー（管理番号：A202100515）

